

FIAMÀ



IT

INDICATORI MECCANICI A LETTURA DIRETTA

FR

INDICATEURS MECANIQUES À LECTURE DIRECTE

ES

INDICADORES MECÁNICOS A LECTURA DIRECTA



DNV BUSINESS ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. **CERT-07765-2001-AQ-BOL-SINCERT**

Si attesta che / This is to certify that

F.I.A.M.A. S.r.l.

Via G. Di Vittorio 5/a - 43016 San Pancrazio Parmense (PR) - Italy

*è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:*

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

*Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:*

*Progettazione, produzione e vendita di strumenti di misura e controllo meccanici ed elettronici:
indicatori e trasduttori di posizione, visualizzatori, contatori multifunzione,
posizionatori, tachimetri, segnalatori di livello
(Settore EA : 19)*

*Design, production and sale of mechanical and electronic measure and control instruments:
position and transducers indicators, display, multifunction counters,
positioners, tachometers, level controls
(Sector EA : 19)*

Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

2001-01-24

*Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:*

2016-01-28

*L'audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of*

Walter Franzoi
Lead Auditor



SGQ N°003 A PRD N°003 B
SGA N°003 D SSI N°003 C
SGR N°004 F FSI N°001 I

Perito di MLA EA per gli sistemi di accreditamento SGQ,
SGA, PRD, PRS, ISR e LAL/LE MLA IAF per gli istituti di
accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSI e PRD
e di IMA ILAC per gli istituti di accreditamento LAL

Luogo e Data/Place and Date:

Agrate Brianza (MB), 2012-11-12

*Per l'Organismo di Certificazione:
For the Accredited Unit:*



Zeno Beltrami
Management Representative

*La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.*

DEI NOSTRI VERITÀ ITALIA SRL - CENTRO DIREZIONALE COLLEONE - PALAZZO SIRIO - V.LE COLLEONE, 9 - 20166 AGRATE BRIANZA (MI) - ITALY - TEL. 039.68.99.905 - WWW.DNVBA.COM.IT

Index

Introduzione e informazioni generali - *Introduction et renseignements généraux* -

Introducción e información general

pag. 4



IP50-80-IF50-80

VOLANTINI CON INDICATORE - VOLANTS AVEC INDICATEUR -
VOLANTINOS CON INDICADOR

pag. 6



I60-I60F

INDICATORI GRAVITAZIONALI E FISSI - INDICATEURS GRAVITATIONNELLE ET FIXE -
INDICADORES GRAVITACIONAL Y FIJA

pag. 8



I80-IN80



100-I100P



I90-IN90-I90F-IN90F

VOLANTINI - VOLANTS - VOLANTINOS



P100L-P100FL



P-P P-F

pag. 18



P70-P90-P100-P125

pag. 20



P-

pag. 22



ACCESSORI - ACCESSOIRES - ACCESSORIOS

P-P P-F

pag. 24



P-

pag. 25



AP90-AP90N-APFL

INDICATORI DA PANNELLO - INDICATEURS À PANNEAU - INDICADORES PARA PANEL

pag. 26



OL2F-OL2I-OL2FA-OL2IA



INDICATORI AD ASTA SCORREVOLI - INDICATEURS À TIGE COULISSANTE -
INDICADORES A VARILLA CORREDIZA

SIMPLEX-SIMPLEX 30

pag. 30



TACHIMETRI - TACHYMETRES - TAQUÍMETROS

TC-AL-TS-TL-CRO

pag. 32

VOLANTINI CON INDICATORI DI POSIZIONE
VOLANTS AVEC INDICATEURS DE POSITION
VOLANTITOS CON INDICADORES DE POSICIÓN

Questi indicatori di posizione sono costituiti da un volantino di manovra, montato su un albero di comando, nel quale è inserito uno strumento (indicatore analogico o analogico-digitale), per effettuare la lettura di angoli, spostamenti, velocità, ecc.

A seconda del numero di giri dell'albero di comando necessari per effettuare l'intera regolazione, sono previsti diversi rapporti di riduzione.

Sul quadrante di controllo a scala circolare graduata, destra o sinistra, le divisioni sono espresse in numeri di giri e frazioni di giro, o direttamente nei valori della grandezza regolata, per indicare velocità rotazionali o lineari, distanza tra due organi di macchina (mm e frazioni, ecc.), angoli di inclinazione, pressioni, ecc.

Gli indicatori possono essere:

a **reazione gravitazionale**: per montaggio su alberi orizzontali o aventi piccolo angolo di inclinazione. Il quadrante di controllo è mantenuto fermo da un contrappeso: un sistema di ingranaggi trasferisce il movimento alle lancette, a indicare la regolazione effettuata.

a **reazione fissa**: montati su alberi verticali o comunque inclinati. Una corona dentata, collegata ad un piolino di fermo ancorato al corpo della macchina, trasmette il movimento all'indicatore quando il volantino ruota.

Ces indicateurs de position sont constitués par un petit volant de manœuvre, qui est monté sur un arbre de commande, dans lequel est introduit un instrument (indicateur analogique ou analogique-digital), pour effectuer des lectures d'angles, déplacements, vitesses, etc.

Relativement au nombre de tours que l'arbre de commande doit effectuer pour un réglage complet, différents rapports de réduction ont été prévus.


Sur le cadran de contrôle à échelle circulaire graduée, droite ou gauche, les divisions sont exprimées en nombre de tours et fractions de tours, ou directement en valeurs de la grandeur réglée, pour indiquer les vitesses rotationnelles ou linéaires, distance entre deux organes de machine (mm. et fractions, etc.) angles d'inclination, pressions, etc.

Les indicateurs peuvent être:

à réaction gravitationnelle: pour arbre horizontal ou avec petit angle d'inclinaison. Le cadran de contrôle est bloqué par un contrepoids : un système d'engrenages transfert le mouvement aux aiguilles à fin d'indiquer le réglage effectué.

à réaction fixe: montés sur arbres verticaux ou inclinés. Une couronne dentée branchée à un téton d'arrêt ancré au corps de la machine, transmet le mouvement à l'indicateur lorsque le petit volant tourne.

VOLANTINO CON INDICATORE A REAZIONE GRAVITAZIONALE
VOLANT AVEC INDICATEUR À RÉACTION GRAVITATIONNELLE
VOLANTITO CON INDICADOR A REACCIÓN GRAVITACIONAL



Estos indicadores de posición están constituidos por un volantito de maniobra, que está montado sobre un árbol de mando, en el cual se introdujo un instrumento (indicador analógico o analógico-digital), para efectuar lecturas de ángulos, desplazamientos, velocidades, etc.

Según el número de vueltas del árbol de mando necesarias para efectuar toda la regulación, se han previsto diferentes relaciones de reducción.

Sobre un cuadrante de control a escala circular graduada, derecha o izquierda, las divisiones se expresan en números de vueltas y fracciones de giro en las escalas normales, o directamente en los valores de magnitud regulada, para indicar velocidades rotacionales o lineares, distancia entre dos órganos de máquina (mm. y fracciones, etc.), ángulos de inclinación, presiones, etc.

Los indicadores pueden ser:

a **reacción gravitacional**: para árbol horizontal o con pequeño ángulo de inclinación. El cuadrante de control se mantiene quieto gracias a un contrapeso: un sistema de engranajes transfiere el movimiento a las manecillas, que indican la regulación efectuada.

a **reacción fija**: se montan sobre árboles verticales o inclinados. Una corona dentada, unida a un perno de tope sujetado al cuerpo de la máquina, transmite el movimiento al indicador cuando el volantito gira.

VOLANTINO CON INDICATORE A REAzione FISSA

VOLANT AVEC INDICATEUR À RÉACTION FIXE

VOLANTITO CON INDICADOR A REACCIÓN FIJA

Grani di fissaggio dell'indicatore
Vis de fixation de l'indicateur
 Tornillos de fijación del indicador

Ingranaggi
Engrenages
 Engranajes

Grani di fissaggio
Vis de fixation
 Tornillos de fijación

Volantino
Volant
 Volantito

Piolino di fermo
Téton d'arrêt
 Perno de tope


Staffa
Bride
 Brida

Vetro
Vitre
 Vidrio

Lancette
Aiguilles
 Agujas

Quadrante
Cadran
 Cuadrante

Ingranaggi
Engrenages
 Engranajes



IP50-IP80-IF50-IF80



VOLANTINI CON INDICATORE INCORPORATO

VOLANTS AVEC INDICATEUR INCORPORÉ

VOLANTITOS CON INDICADOR INCORPORADO

Sono volantini di manovra con incorporato un indicatore di posizione a reazione gravitazionale o fissa, per misure di regolazione (angoli, spostamenti, velocità, etc.) su un quadrante di controllo a scala circolare graduata.

L'indicazione della misura sul quadrante è fornita da due lancette: la lancetta rossa effettua un giro completo ad ogni giro dell'albero di comando e contemporaneamente la lancetta nera compie una frazione di giro. Il rapporto dell'indicatore è il numero di giri necessari alla lancetta nera per compiere un giro completo.

- Volantino e visiera frontale trasparente in policarbonato. Protezione IP 65. Temperatura 80°C max.
- I volantini di tipo gravitazionale **IP50** e **IP80** sono adatti ad alberi con giacitura orizzontale o poco inclinati.
- I volantini a reazione fissa **IF50** e **IF80** sono montati su alberi aventi qualsiasi giacitura.
- Il piolo di fermo per la reazione fissa è in acciaio zincato Ø3 mm o filettato M3 (in opzione).
- Mozzo con boccola in alluminio con fori alesati Ø8 o Ø10 mm, e vite trasversale M5 per il fissaggio all'albero.
- Le versioni **IP50A**, **IF50A**, **IP80A**, **IF80A** sono fornite con un **pomello di posizionamento** della misura.

Ce sont des petits volants de manœuvre où a été incorporé un indicateur de position à réaction gravitationnelle ou fixe, pour mesures de réglage (angles, déplacements, vitesses, etc.) sur un cadran de contrôle à échelle circulaire graduée.

L'indication de la mesure sur le cadran est fournie par deux aiguilles: l'aiguille rouge effectue un tour complet à chaque tour de l'arbre de commande et en même temps l'aiguille noire effectue une fraction de tour. Le rapport de l'indicateur représente le nombre de tours nécessaires à l'aiguille noire pour effectuer un tour complet.

- Volant et écran frontal transparent en polycarbonate. Protection IP65. Température 80°C max.
- Les volants de type gravitationnel **IP50** et **IP80** sont indiqués pour des arbres horizontaux ou peu inclinés.
- Les volants à réaction fixe **IF50** et **IF80** sont montés sur des arbres de n'importe quelle倾inacion.
- Le téton d'arrêt pour la réaction fixe est en acier zingué Ø 3 mm ou fileté M3 (sur demande).
- Moyeu avec bague en aluminium avec forures alésées Ø8 ou Ø10 mm et vis transversale M5 pour le fixage à l'arbre.
- Version avec **bouton de positionnement** de la mesure: **IP50A**, **IF50A**, **IP80A**, **IF80A**.

Son volantitos de maniobra con incorporado un indicador de posición a reacción gravitacional o fija, para medidas de regulación (ángulos, desplazamientos, velocidades, etc.) sobre un cuadrante de control a escala circular graduada.

La indicación de la medida sobre el cuadrante está suministrada por dos agujas: la aguja roja realiza una vuelta completa a cada revolución del árbol de mando y contemporáneamente la aguja negra cumple una fracción de vuelta. La relación del indicador es el número de vueltas necesarias a la aguja negra para cumplir una revolución completa.


- Volantito y visera frontal transparente de policarbonato. Protección IP 65. Temperatura 80°C máx.
- Los volantitos de tipo gravitacional **IP50** y **IP80** son aptos a árboles con posición horizontal o poco inclinados.
- Los volantitos a reacción fija **IF50** y **IF80** se montan sobre árboles con cualquier posición.
- El perno de tope para la reacción fija es de acero cincrado Ø3 mm o fileteado M3 (a pedido).
- Cubo con casquillo de aluminio con orificios pulidos Ø8 o Ø10 mm, y tornillo transversal M5 para la fijación del árbol.
- **Pomo de colocación** de la medida: versiones **IP50A**, **IF50A**, **IP80A**, **IF80A**.



Pomello di posizionamento
Bouton de positionnement
Pomo de colocación



Piolino per la reazione fissa
Téton pour la réaction fixe
Perno de tope para la reacción fija



TIPO							RAPPORTO DI RIDUZIONE	SCALA DEL QUADRANTE	
TYPE							RAPPORT DE RÉDUCTION	ÉCHELLE DU CADRAN	
TIPO	E	H	h	D	d1	d	C	RELACIÓN DE REDUCCIÓN	ESCALA DEL CUADRANTE
IP50 - IF50	52	47	18	24	18	8-10-12	44	2:1 - 4:1 - 6:1 - 10:1 - 12:1 - 20:1 24:1 - 30:1 - 36:1	0-2; 0-4; 0-6; 0-10; 0-12 0-20; 0-24; 0-30; 0-36
IP80 - IF80	80	50	18	28	10	8-10-12	68	2:1 - 4:1 - 6:1 - 10:1 - 12:1 - 20:1 24:1 - 30:1 - 36:1	0-2; 0-4; 0-6; 0-10; 0-12 0-20; 0-24; 0-30; 0-36

IN FASE DI ORDINE PRECISARE - AU MOMENT DE LA COMMANDE PRÉCISER - EN FASE DE PEDIDO PRECISAR

Tipo - Type - Tipo	IP50 - IP80
Rapporto di riduzione - Rapport de réduction - Relación de reducción	R=.....
Senso di incremento della misura - Sens de l'augmentation de la mesure - Sentido de incremento	DX= orario - horaire - horario SX= antiorario - antihoraire - antihorario
Scala del quadrante - Échelle du cadran - Escala cuadrante	vedi tabella - voir tableau ver tabla

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

IP50 F8 R 30/1 0-30 DX
IF80 F10 R 30/1 0-30 DX

MONTAGGIO

Portare l'albero di comando alla posizione iniziale della regolazione. Si fissa il volantino con la vite di pressione sull'albero, avendo cura che lo strumento sia sulla posizione zero (iniziale) delle lancette.

Per l'indicatore a reazione fissa tenere presente che il piolino é regolato a zero sulle ore 12. Si esegue l'operazione di montaggio come descritto e si ferma con una staffa il piolino.

MONTAGE


Mettre l'arbre de commande sur la position initiale zéro du réglage. Fixer le volant avec la vis de pression sur l'arbre en ayant soin que l'instrument soit sur la position zéro (initiale) des aiguilles. Pour l'indicateur à réaction fixe, prêter attention à ce que le téton soit réglé à zéro sur la position 12 des heures. Effectuer le montage comme précédemment décrit et bloquer le téton au moyen de bride.

MONTAJE

Llevar el árbol de mando a la posición cero (inicial) de la regulación. Fijar el volantito con el tornillo de presión, teniendo cuidado que las agujas estén sobre la posición cero (inicial) de la regulación.

Para el indicador a reacción fija tener presente que el perno está regulado en cero sobre las horas 12. La operación de montaje se efectúa como descrito y el perno se fija con una abrazadera (brida).

I60 - I60F



INDICATORI A REAZIONE GRAVITAZIONALE E FISSA

INDICATEURS À RÉACTION GRAVITATIONNELLE ET FIXE

INDICADORES A REACCIÓN GRAVITACIONAL Y FIJA

Questi strumenti vanno inseriti in volantini di manovra, per misure di regolazione (angoli, spostamenti, velocità, etc.) su un quadrante di controllo a scala circolare graduata. L'indicazione della misura sul quadrante è fornita da due lancette: la lancetta rossa effettua un giro completo ad ogni giro dell'albero di comando e contemporaneamente la lancetta nera compie una frazione di giro. Il rapporto dell'indicatore è il numero di giri necessari alla lancetta nera per compiere un giro completo.

- Scatola in metallo o in tecnopoliomero. Visiera frontale in policarbonato trasparente antiurto. Protezione IP64. Temperatura 80°C max.
- Gli indicatori a reazione gravitazionale I60 sono adatti ad alberi con giacitura orizzontale o poco inclinati. Fornibili con i volantini P70, P100, P100P.
- Gli indicatori a reazione fissa I60F sono montati su alberi aventi qualsiasi giacitura. Vengono forniti con il volantino P100FP.
- A richiesta riempimento con glicerina.


Ces instruments sont introduits dans des petits volants de manœuvre, pour mesures de réglage (angles, déplacements, vitesses, etc.) sur un cadran de contrôle à échelle circulaire graduée. L'indication de la mesure sur le cadran est fournie par deux aiguilles: l'aiguille rouge effectue un tour complet à chaque tour de l'arbre de commande et en même temps l'aiguille noire effectue une fraction de tour. Le rapport de l'indicateur représente le nombre de tours nécessaires à l'aiguille noire pour effectuer un tour complet.

- Boîtier en métal ou en technopolymère. Écran frontal en polycarbonate transparent antichoc. Protection IP64. Température 80°C max.
- Les indicateurs à réaction gravitationnelle I60 sont indiqués pour des arbres horizontaux ou peu inclinés. Sur demande fournis avec les volants P70, P100, P100P.
- Les indicateurs à réaction fixe I60F sont montés sur arbres de n'importe quelle倾角. Ils sont fournis avec le volant P100FP.
- Sur demande remplissage avec glycérine.

Estos instrumentos se colocan en volantitos de maniobra, para medidas de regulación (ángulos, desplazamientos, velocidades, etc.) sobre un cuadrante de control a escala circular graduada. La indicación de la medida sobre el cuadrante está suministrada por dos agujas: la aguja roja realiza una vuelta completa a cada revolución del árbol de mando y contemporáneamente la aguja negra cumple una fracción de vuelta. La relación del indicador es el número de vueltas necesarias a la aguja negra para cumplir una revolución completa.

- Caja en metal o en tecnopoliómero. Visera frontal en policarbonato transparente antigolpes. Protección IP64. Temperatura 80°C máx.
- Los indicadores a reacción gravitacional I60 son aptos a árboles con posición horizontal o poco inclinados. Se pueden suministrar con los volantitos P70, P100, P100P.
- Los indicadores a reacción fija I60F están montados sobre árboles colocados en cualquier posición. Se suministran con el volantito P100FP.
- A pedido llenado con glicerina.

Ingranaggio per la reazione fissa.
Engrenage pour la réaction fixe.
Engranaje para la reacción fija



TIPO TYPE TIPO	RAPPORTO DI RIDUZIONE <i>RAPPORT DE RÉDUCTION</i> <i>RELACIÓN DE REDUCIÓN</i>	SCALA DEL QUADRANTE <i>ÉCHELLE DU CADRAN</i> <i>ESCALA DEL CUADRANTE</i>
I60 - I60F	2:1 - 4:1 - 6:1 - 10:1 - 12:1 - 20:1 - 24:1 - 30:1 36:1 - 40:1 - 60:1 - 100:1 - 120:1 - 200:1	2-0-2; 0-6; 3-0-3; 0-10; 0-12; 6-0-6; 0-20; 0-24; 0-30 0-36; 18-0-18; 0-40; 0-50; 0-60; 0-80; 0-100

IN FASE DI ORDINE PRECISARE - AU MOMENT DE LA COMMANDE PRÉCISER - EN FASE DE PEDIDO PRECISAR

Tipo - Type - Tipo	I60 - I60F
Rapporto di riduzione - <i>Rapport de réduction</i> - Relación de reducción	R=.....
Senso di incremento della misura - <i>Sens de l'augmentation de la mesure</i> - Sentido de incremento	DX= orario - <i>horaire</i> - horario SX= antiorario - <i>antihoraire</i> - antihorario
Scala del quadrante - <i>Echelle du cadran</i> - Escala cuadrante	vedi tabella - <i>voir tableau</i> - ver tabla

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - *EXEMPLE DE COMMANDE* - *EJEMPLO DE PEDIDO*

I60 R 30/1 0-30 DX
 I60F R 30/1 0-30 DX

MONTAGGIO

Portare l'albero di comando alla posizione iniziale della regolazione. Si fissa il volantino con la vite di pressione sull'albero, avendo cura che lo strumento sia sulla posizione zero (iniziale) delle lancette.

Per l'indicatore a reazione fissa tenere presente che il piolino è regolato a zero sulle ore 12. Si esegue l'operazione di montaggio come descritto e si ferma con una staffa il piolino.

MONTAGE

Mettre l'arbre de commande sur la position initiale zéro du réglage. Fixer le volant avec la vis de pression sur l'arbre en ayant soin que l'instrument soit sur la position zéro (initiale) des aiguilles. Pour l'indicateur à réaction fixe, prêter attention à ce que le téton soit réglé à zéro sur la position 12 des heures. Effectuer le montage comme précédemment décrit et bloquer le téton au moyen de bride.

MONTAJE

Llevar el árbol de mando a la posición cero (inicial) de la regulación. Fijar el volantito con el tornillo de presión, teniendo cuidado que las agujas estén sobre la posición cero (inicial) de la regulación.

Para el indicador a reacción fija tener presente que el perno esté regulado sobre las 12 horas. Se efectuan las operaciones de montaje como descrito y se fija el perno con una brida.

I80 - IN80



INDICATORI A REAZIONE GRAVITAZIONALE, CON NUMERATORE

INDICATEURS À RÉACTION GRAVITATIONNELLE, AVEC NUMÉRATEUR

INDICADORES A REACCIÓN GRAVITACIONAL, CON NUMERADOR

Questi strumenti vanno inseriti in volantini di manovra, per misure di regolazione (angoli, spostamenti, velocità, etc.) su un quadrante di controllo a scala circolare graduata.


- Scatola in metallo o in tecnopolimero. Visiera frontale in policarbonato trasparente antiurto. Protezione IP64. Temperatura 80°C max.
- **I80** con indicazione analogica. La lettura della regolazione sul quadrante è fornita da due lancette. La lancetta rossa compie un giro completo ad ogni giro dell'albero di comando e contemporaneamente la lancetta nera compie una frazione di giro. Il rapporto dell'indicatore è il numero di giri necessari alla lancetta nera per compiere un giro completo del quadrante.
- **IN80** con indicazione analogico-digitale. La lettura avviene su un numeratore a 4 cifre (cifra rossa per indicare i decimi) e su un quadrante di controllo graduato. La lancetta compie un giro completo ad ogni giro dell'albero di comando, ed effettua la lettura dei valori decimali.
- Gli indicatori a reazione gravitazionale **I80** e con numeratore **IN80** sono adatti ad alberi con giacitura orizzontale o poco inclinati. Fornibili con i volantini **P90, P125, P140, P160, P180**.
- A richiesta riempimento con **glicerina**.

Ces instruments sont insérés dans des petits volants de manœuvre, pour mesures de réglage (angles, déplacements, vitesses, etc.) sur un cadran de contrôle à échelle circulaire graduée.

- Boîtier en métal ou en technopolymère. Écran frontal en polycarbonate transparent antichoc. Protection IP64. Température 80°C max.
- **I80** avec indication analogique. La lecture du réglage sur le cadran est fournie par deux aiguilles. L'aiguille rouge effectue un tour complet à chaque tour de l'arbre de commande et en même temps l'aiguille noire accomplit une fraction de tour. Le rapport de l'indicateur représente le nombre de tours nécessaires à l'aiguille noire pour effectuer un tour complet.
- **IN80** avec indication analogique–digitale. La lecture advient sur un numérateur à 4 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes) et sur un cadran de contrôle gradué. L'aiguille accomplit un tour complet à chaque tour de l'arbre de commande, et effectue une lecture des valeurs décimales.
- Les indicateurs à réaction gravitationnelle **I80** et avec numérateur **IN80** sont indiqués pour des arbres horizontaux ou peu inclinés. Sur demande fournis avec les volants **P90, P125, P140, P160, P180**.
- Sur demande remplissage avec **glycérine**.

Estos instrumentos se colocan en volantitos de maniobra, para medidas de regulación (ángulos, desplazamientos, velocidades, etc.) sobre un cuadrante de control a escala circular graduada..

- Caja de metal o de tecnopolímero. Visera frontal de policarbonato transparente antigolpes. Protección IP64. Temperatura 80°C máx.
- **I80** con indicación analógica. La lectura de la regulación sobre el cuadrante está suministrada por dos agujas. La aguja roja realiza una vuelta completa a cada revolución del árbol de mando y contemporáneamente la aguja negra cumple una fracción de vuelta. La relación del indicador es el número de vueltas necesarias a la aguja negra para cumplir una vuelta completa.
- **IN80** con indicación analógico-digital. La lectura se hace sobre un numerador a 4 cifras (cifra roja para indicar los décimos) y sobre un cuadrante de control graduado. La aguja cumple una vuelta completa a cada revolución del árbol de mando, y hace una lectura de los valores decimales.
- Los indicadores a reacción gravitacional **I80** y con numerador **IN80** son aptos a árboles con posición horizontal o poco inclinados. Se pueden suministrar con los volantitos **P90, P125, P140, P160, P180**.
- A pedido llenado con **glicerina**.



TIPO TYPE TIPO	RAPPORTO DI RIDUZIONE RAPPORT DE RÉDUCTION RELACIÓN DE REDUCCIÓN	SCALA DEL QUADRANTE ÉCHELLE DU CADRAN ESCALA DEL CUADRANTE
I80	2:1 - 4:1-6: - 10:1 - 12:1 - 20:1 - 24:1 - 30:1 - 36:1 40:1 - 60:1 - 100:1 - 120:1 - 200:1	0-6; 0-10; 0-12; 0-20; 10-0-10; 20-0-20; 0-24; 0-25; 0-30 0-36; 0-40; 0-50; 0-60; 0-80; 0-100
TIPO TYPE TIPO	INDICAZIONE DOPO UN GIRO INDICATION APRÈS UN TOUR INDICACIÓN LUEGO DE UNA VUELTA	SCALA DEL QUADRANTE ÉCHELLE DU CADRAN ESCALA DEL CUADRANTE
IN80	000 1 - 0002 - 000 4 - 000 5 - 000 6 - 000 8 - 00 10 001 5 - 002 0 - 002 5 - 003 0 - 004 0 - 005 0 - 006 0	0-10; 0-15; 0-20; 0-25; 0-30; 0-40; 0-50; 0-60; 0-80; 0-100 100 DIVISIONI - DIVISIONS - DIVISIONES

IN FASE DI ORDINE PRECISARE - AU MOMENT DE LA COMMANDE PRÉCISER - EN FASE DE PEDIDO PRECISAR

Tipo - Type - Tipo	I80 - IN80
I80: Rapporto di riduzione - <i>Rapport de réduction</i> - Relación de reducción	R=.....
IN80: Indicazione dopo un giro - <i>Indication après un tour</i> - Indicación luego de una vuelta	I=
Senso di incremento della misura - <i>Sens de l'augmentation de la mesure</i> - Sentido de incremento	DX= orario - horaire - horario SX= antiorario - antihoraire - antihorario
Scala del quadrante - <i>Echelle du cadran</i> - Escala cuadrante	vedi tabella - voir tableau - ver tabla

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

I80 R 30/1 0-30 DX

IN80 10 0-10 DX

MONTAGGIO

Portare l'albero di comando alla posizione iniziale della regolazione. Si fissa il volantino con la vite di pressione sull'albero, avendo cura che lo strumento sia sulla posizione zero (iniziale) delle lancette.

MONTAGE

Mettre l'arbre à commander sur la position initiale zéro du réglage. Fixer le volant avec la vis de pression sur l'arbre en ayant soin que l'instrument soit sur la position zéro (initiale) des aiguilles.

MONTAJE

Llevar el árbol de mando a la posición cero (inicial) de la regulación. Fijar el volantito con el tornillo de presión, teniendo cuidado que las agujas estén sobre la posición cero (inicial) de la regulación.

I100 - I100P



Vite di posizionamento I100P
Vis de positionnement I100P
Tornillo de colocación I100P

INDICATORE A REAZIONE GRAVITAZIONALE

INDICATEUR À RÉACTION GRAVITATIONNELLE

INDICADOR A REACCIÓN GRAVITACIONAL

Questi strumenti vanno inseriti in volantini di manovra, per misure di regolazione (angoli, spostamenti, etc.) su un quadrante di controllo a scala circolare graduata.

L'indicazione della misura sul quadrante è fornita da una o due lancette. La lancetta rossa effettua un giro completo ad ogni giro dell'albero di comando; la lancetta nera compie una frazione di giro. Il rapporto dell'indicatore è il numero di giri necessari al la lancetta nera per compiere un giro completo.

- A richiesta modello I100P con **vite di posizionamento** della misura.
- Scatola in metallo o in tecnopolimero. Visiera frontale in policarbonato trasparente antiurto. Protezione IP64. Temperatura 80°C max.
- Gli indicatori a reazione gravitazionale I100 e I100P sono adatti ad alberi con giacitura orizzontale o poco inclinati. A richiesta forniti con i volantini P170, P200.

Ces instruments sont insérés dans des petits volants de manœuvre, pour mesures de réglage (angles, déplacements, vitesses, etc.) sur un cadran de contrôle à échelle circulaire graduée.


L'indication de la mesure sur le cadran est fournie par une ou deux aiguilles. L'aiguille rouge effectue un tour complet à chaque tour de l'arbre de commande; l'aiguille noire accomplit une fraction de tour. Le rapport de l'indicateur représente le nombre de tours nécessaires à l'aiguille noire pour effectuer un tour complet.

- Sur demande modèle I100P avec **vis de positionnement** de la mesure.
- Boîtier en métal ou en technopolymère. Écran frontal en polycarbonate transparent antichoc. Protection IP64. Température 80°C max.
- Les indicateurs à réaction gravitationnelle I100 et I100P sont indiqués pour des arbres horizontaux ou peu inclinés. Sur demande fournis avec les volants P170, P200.

Estos instrumentos se colocan en volantitos de maniobra, para medidas de regulación (ángulos, desplazamientos, etc.) sobre un cuadrante de control a escala circular graduada.

La indicación de la medida sobre el cuadrante está suministrada por una o dos agujas. La aguja roja realiza una vuelta completa a cada revolución del árbol de mando; la aguja negra cumple una fracción de vuelta. La relación del indicador es el número de vueltas necesarias a la aguja negra para cumplir una vuelta completa.

- A pedido, tipo I100P con **tornillo de colocación** de la medida.
- Caja en metal o en tecnopolímero. Visera frontal en policarbonato transparente antigolpes. Protección IP64. Temperatura 80°C máx.
- Los indicadores a reacción gravitacional I100 y I100P son aptos a árboles con posición horizontal o poco inclinados. A pedido suministrados con los volantitos P170, P200.



TIPO TYPE TIPO	RAPPORTO DI RIDUZIONE RAPPORT DE RÉDUCTION RELACIÓN DE REDUCCIÓN	SCALA DEL QUADRANTE ÉCHELLE DU CADRAN ESCALA DEL CUADRANTE
I100 - I100P	2:1 - 4:1 - 6:1 - 10:1 - 12:1 - 20:1 - 24:1 - 30:1 - 36:1 40:1 - 60:1 - 100:1 - 120:1 - 200:1 - 240:1 - 300:1 - 400:1	0-10; 0-20; 0-24; 0-30; 0-40; 0-60; 0-100; 0-200

IN FASE DI ORDINE PRECISARE - AU MOMENT DE LA COMMANDE PRÉCISER - EN FASE DE PEDIDO PRECISAR

Tipo - Type - Tipo	I100 - I100P
Rapporto di riduzione - Rapport de réduction - Relación de reducción	R=.....
Senso di incremento della misura - Sens de l'augmentation de la mesure - Sentido de incremento	DX= orario - horaire - horario SX= antiorario - antihoraire - antihorario
Scala del quadrante - Echelle du cadran - Escala cuadrante	vedi tabella - voir tableau ver tabla

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

I100 R 30/1 0-30 DX

I100P R 60/1 0-60 DX

MONTAGGIO

Portare l'albero di comando alla posizione iniziale della regolazione. Si fissa il volantino con la vite di pressione sull'albero, avendo cura che lo strumento sia sulla posizione zero (iniziale) delle lancette.

MONTAGE

Mettre l'arbre à commander sur la position initiale zéro du réglage. Fixer le volant avec la vis de pression sur l'arbre en ayant soin que l'instrument soit sur la position zéro (initiale) des aiguilles.

MONTAJE

Llevar el árbol de mando a la posición cero (inicial) de la regulación. Fijar el volantito con el tornillo de presión, teniendo cuidado que las agujas estén sobre la posición cero (inicial) de la regulación.

I90-IN90-I90F-IN90F



INDICATORI A REAZIONE GRAVITAZIONALE E FISSA, CON NUMERATORE

INDICATEURS À RÉACTION GRAVITATIONNELLE ET FIXE, AVEC NUMÉRATEUR

INDICADORES A REACCIÓN GRAVITACIONAL Y FIJA, CON NUMERADOR

Questi strumenti vanno inseriti in volantini di manovra, per misure di regolazione (angoli, spostamenti etc.); hanno sulla visiera frontale una vite di regolazione della misura. **Si montano a pressione direttamente nella sede del volantino.**

- Scatola in tecnopoliomerio. Visiera frontale in policarbonato trasparente antiurto. Protezione IP64. Temperatura 80°C max.
- **I90-I90F:** l'indicazione della misura sul quadrante di controllo è fornita da due lancette: la lancetta rossa compie un giro completo ad ogni giro dell'elice di comando e contemporaneamente la lancetta nera compie una frazione di giro. Il rapporto dell'indicatore è il numero di giri necessari alla lancetta nera per un giro completo del quadrante.
- **IN90-IN90F** con indicazione analogico-digitale: la lettura avviene su un numeratore a 5 cifre (cifra rossa per i decimali) e su un quadrante di controllo graduato. La lancetta compie un giro completo ad ogni giro dell'elice di comando, ed effettua la lettura dei valori decimali.
- Gli indicatori a reazione gravitazionale **I90** e con numeratore **IN90** sono adatti ad alberi orizzontali o poco inclinati. Fornibili con i volantini **P125P, P150P, P175P, P200P**.
- Gli indicatori a reazione fissa **I90F** e con numeratore **IN90F** sono montati su alberi aventi qualsiasi giacitura. Vengono forniti con i volantini **P125FP, P150FP, P175FP, P200FP**.

Ces instruments sont insérés dans des petits volants de manœuvre, pour mesures de réglage (angles, déplacements, etc.): ils ont sur l'écran frontal une vis de réglage de la mesure. **Leur montage s'effectue par pression directement dans l'emplacement du volant.**

- Boîtier en technopolymère. Écran frontal en polycarbonate transparent antichoc. Protection IP64. Température 80°C max.
- **I90-I90F:** l'indication de la mesure sur le cadran de contrôle est fournie par deux aiguilles; l'aiguille rouge effectue un tour complet à chaque tour de l'arbre de commande et en même temps l'aiguille noire effectue une fraction de tour. Le rapport de l'indicateur représente le nombre de tours nécessaires à l'aiguille noire pour effectuer un tour complet du cadran.
- **IN90-IN90F** avec indication analogique-digitale: la lecture advient sur un numérateur à 5 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes) et sur un cadran de contrôle gradué. L'aiguille noire accomplit un tour complet à chaque tour de l'arbre de commande, avec lecture des valeurs décimales.
- Les indicateurs à réaction gravitationnelle **I90** et avec numérateur **IN90** sont indiqués pour des arbres horizontaux ou peu inclinés. Ils peuvent être fournis avec les volants **P125P, P150P, P175P, P200P**.
- Les indicateurs à réaction fixe **I90F** et avec numérateur **IN90F** sont montés sur des arbres de n'importe quelle倾角. Ils sont toujours fournis avec les volants **P125FP, P150FP, P175FP, P200FP**.

Estos instrumentos se colocan en volantitos de maniobra, para medidas de regulación (ángulos, desplazamientos etc.): poseen sobre la visera frontal un tornillo de regulación de la medida. **Se montan a presión directamente en la sede del volantito.**


- Caja en tecnopoliómero. Visera frontal en policarbonato transparente antigolpe. Protección IP64. Temperatura 80°C máx.
- **I90-I90F:** la indicación de la medida sobre el cuadrante de control está suministrada por dos agujas; la aguja roja realiza una vuelta completa a cada revolución del árbol de mando y contemporáneamente la aguja negra cumple una fracción de vuelta. La relación del indicador es el número de vueltas necesarias a la aguja negra para cumplir una vuelta completa del cuadrante.
- **IN90-IN90F** con indicación analógico-digital: la lectura se hace sobre un numerador a 5 cifras (cifra roja para indicar los décimos) y sobre un cuadrante de control graduado. La aguja cumple una vuelta completa a cada giro del árbol de mando, con lectura de los valores decimales.
- Los indicadores a reacción gravitacional **I90** y con numerador **IN90** son aptos a árboles horizontales o poco inclinados. Se pueden suministrar con los volantitos **P125P, P150P, P175P, P200P**.
- Los indicadores a reacción fija **I90F** y con numerador **IN90F** se montan sobre árboles con cualquier posición. Se suministran siempre con los volantitos **P125FP, P150FP, P175FP, P200FP**.



Vite di posizionamento
Vis de positionnement
Tornillo de colocación



Ingranaggio per la reazione fissa.
Engrenage pour la réaction fixe.
Engranaje para la reacción fija



TIPO	RAPPORTO DI RIDUZIONE	SCALA DEL QUADRANTE
TYPE	RAPPORT DE RÉDUCTION	ÉCHELLE DU CADRAN
TIPO	RELACIÓN DE REDUCCIÓN	ESCALA DEL CUADRANT
I90 - I90F	2:1 - 4:1:6 - 10:1 - 12:1 - 20:1 - 24:1 - 30:1 - 36:1 40:1 - 60:1 - 100:1 - 120:1 - 200:1	0-6; 0-10; 0-12; 0-20; 10-0-10; 20-0-20; 0-24; 0-25; 0-30 0-36; 0-40; 0-50; 0-60; 0-80; 0-100
IN90 - IN90F	INDICAZIONE DOPO UN GIRO INDICATION APRÈS UN TOUR INDICACIÓN LUEGO DE UNA VUELTA	SCALA DEL QUADRANTE ÉCHELLE DU CADRAN ESCALA DEL CUADRANTE
	0000 1 - 0000 2 - 0000 4 - 0000 5 - 0000 6 - 0000 8 - 0001 0 0001 5 - 0002 0 - 0002 5 - 0003 0 - 0004 0 - 0005 0 - 0006 0	0-10; 0-15; 0-20; 0-25; 0-30; 0-40; 0-50; 0-60; 0-80; 0-100 100 DIVISIONI - DIVISIONS - TEILUNGEN

IN FASE DI ORDINE PRECISARE - AU MOMENT DE LA COMMANDE PRÉCISER - EN FASE DE PEDIDO PRECISAR

Tipo - Type - Tipo	I90 - I90F - IN90 - IN90F
I90 - I90F: Rapporto di riduzione - Rapport de réduction - Relación de reducción	R=.....
IN90 - IN90F : Indicazione dopo un giro - Indication après un tour - Indicación luego de una vuelta	I=
Senso di incremento della misura - Sens de l'augmentation - Sentido de incremento	DX= orario - horaire - horario
Scala del quadrante - Echelle du cadran - Escala cuadrante	SX= antiorario - antihoraire - antihorario vedi tabella - voir tableau - ver tabla

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

IN90 10 0-10 DX

I90 R 30/1 0-30 DX

IN90F 10 0-10 DX

I90F R 30/1 0-30 DX

MONTAGGIO

Fissare il volantino sull'albero di comando, montare a pressione lo strumento nel volantino ed azzerare la misura con la vite posta sulla visiera. Per l'indicatore a reazione fissa tenere presente che il piolino é regolato a zero sulle ore 12. Si esegue l'operazione di montaggio come descritto e si ferma con una staffa il piolino.

MONTAGE

Fixer le volant sur l'arbre de commande, monter par pression l'instrument dans le volant et mettre à zéro la mesure au moyen de la vis. Pour l'indicateur à réaction fixe prêter attention à ce que le téton soit réglé à zéro sur la position 12 des heures. Effectuer le montage comme précédemment décrit et bloquer le téton au moyen de bride.

MONTAJE

Fijar el volantito sobre el árbol de mando, montar a presión el instrumento en el volantito y poner a cero. Para el indicador a reacción fija tener presente que el perno esté regulado sobre las 12 horas. Se efectuan las operaciones de montaje como descrito y se fija el perno con una brida.

P100L - P100FL



VOLANTINO A LOBI CON INDICATORE DI POSIZIONE

VOLANTS À LOBES POUR INDICATEURS GRAVITATIONNELS

VOLANTITOS PARA INDICADORES GRAVITACIONALES

Sono volantini di manovra nei quali vanno montati indicatori analogici e analogico-digitali per effettuare misure di regolazione (angoli, spostamenti, ecc).
Lo strumento viene inserito a pressione nel volantino, bloccato con 3 ganci.

Vengono utilizzati gli indicatori I90 analogici, IN90 analogico-digitale (asse orizzontale) e I90F, IN90F (asse comunque inclinato).

- Volantino a lobi in tecnopolimero rinforzato, di colore nero, resistenti a solventi, oli, grassi, ecc.
- Mozzo con boccola in alluminio con foro ø8, ø10, ø12 standard e foro trasversale M5 per il bloccaggio all'albero: si eseguono altri fori alesati tolleranza H8, cave per chavetta, fori trasversali ecc.
- Piolo di fermo per la reazione fissa in acciaio zincato ø4 mm o filettato M4 (a richiesta).

Ce sont des volants de manœuvre employés avec des indicateurs analogiques et analogiques-digitales avec mouvement gravitationnel ou à réaction fixe. L'introduction de l'instrument dans le volant se réalise par une simple pression, bloqué avec trois crochets.

Utilisés avec les indicateurs I90, I90F, IN90, IN90F (voir tableau)

- Volants en technopolymère renforcé, de couleur noire, résistants aux dissolvants, huiles, graisses, etc.
- Moyeu avec élément en aluminium avec trou ø8, ø10, ø12 standard et vis transversale M5 pour le fixage à l'arbre. Sur demande forures alésées tolérance H8, câble pour clavette, forures transversaux, etc.
- Le téton d'arrêt pour la réaction fixe est en acier zingué ø 4 mm ou fileté M4 (sur demande).

Son volantitos de maniobra empleados con indicadores analógicos y analógico-digitales con movimiento gravitacional o a reacción fija. La introducción del instrumento en el volantito se obtiene a presión y se bloquean con 3 ganchos.

- Utilizados con los indicadores I90, I90F, IN90, IN90F (ver tabla).
- Volantitos de tecnopolimero reforzado, de color negro, resistentes a solventes, aceites, grasas, etc.
- Cubo con casquillo de aluminio con orificios pulidos ø8 o ø10 ø12 mm standard y tornillo transversal M5 para la fijación del árbol. A pedido orificios pulidos tolerancia H8, ranuras para chaveta, orificios transversales, etc.
- El perno de tope para la reacción fija es de acero cincado ø4 mm o fileteado M4 (a pedido).


TIPO	RAPPORTO DI RIDUZIONE	SCALA DEL QUADRANTE
TYPE	RAPPORT DE RÉDUCTION	ÉCHELLE DU CADRAN
TIPO	RELACIÓN DE REDUCCIÓN	ESCALA DEL CUADRANTE
I90 - I90F	2:1 - 4:1-6: - 10:1 - 12:1 - 20:1 - 24:1 - 30:1 - 36:1 40:1 - 60:1 - 100:1 - 120:1 - 200:1	0-10; 0-12; 0-20; 0-24; 0-25; 0-30; 0-36 0-50; 0-60; 0-80
TIPO	INDICAZIONE DOPO UN GIRO	SCALA DEL QUADRANTE
TYPE	INDICATION APRÈS UN TOUR	ÉCHELLE DU CADRAN
TIPO	INDICACIÓN LUEGO DE UNA VUELTA	ESCALA DEL CUADRANTE
IN90 - IN90F	0000 1 - 0000 2 - 0000 4 - 0000 5 - 0000 6 - 0000 8 - 0001 0 0001 5 - 0002 0 - 0002 5 - 0003 0 - 0004 0 - 0005 0 - 0006 0	0-10; 0-15; 0-20; 0-25; 0-30; 0-40; 0-50; 0-60; 0-80 100 DIVISIONI- DIVISIONS - TEILUNGEN




Piolino per la reazione fissa
Téton pour la réaction fixe
Perno de tope para la reacción fija



Ganci di bloccaggio strumento
Crochets de blocage instrument
Ganchos de bloqueo instrumento)



Volantino per indicatori gravitazionali
Volant pour indicateurs gravitationnels
Volantito para indicadores gravitacionales



Volantino per indicatori a reazione fissa
Volant pour indicateurs à réaction fixe
Volantito para indicadores a reacción fija

VOLANTINI	STRUMENTI COMBINABILI	
VOLANTS		
VOLANTITOS		
P100L	I90	IN90
P100FL	I90F	IN90F

P-P P-F



VOLANTINI DI MANOVRA

VOLANTS DE MANOEUVRE

VOLANTITOS DE MANIOBRA

Sono volantini di manovra impiegati con indicatori analogici e analogico-digitale con movimento gravitazionale (tipo P-P) o a reazione fissa (tipo P-FP).

Lo strumento viene inserito a pressione nel volantino, dove è bloccato da tre ganci.

- Utilizzati con gli indicatori I60, I60F, I90, I90F, IN90, IN90F (vedi tabella).
- Volantini in tecnopoliomero rinforzato, di colore nero, resistenti a solventi, oli, grassi etc.
- Mozzo con boccola in alluminio con foro Ø8 mm. A richiesta vengono eseguiti fori alesati tolleranza H8, cave per chiavetta, fori trasversali etc.
- Il piolino di fermo per la reazione fissa è in acciaio zincato Ø4 mm o filettato M4 (a richiesta).
- Sono fornibili con o senza maniglia.
- A richiesta viene fornito un tappo di chiusura del vano strumento con indicazione del senso di incremento.

Ce sont des volants de manœuvre employés avec des indicateurs analogiques et analogiques-digitales avec mouvement gravitationnel (type P-P) ou à réaction fixe (type P-FP). L'introduction de l'instrument dans le volant se réalise par une simple pression, bloqué avec trois crochets.

- Utilisés avec les indicateurs I60, I60F, I90, I90F, IN90, IN90F (voir tableau).
- Volants en technopolymère renforcé, de couleur noire, résistants aux dissolvants, huiles, graisses, etc. Protection IP65. Température 80°C max.
- Moyeu avec élément en aluminium avec trou Ø8 mm. Sur demande forures alésées tolérance H8, câble pour clavette, forures transversaux, etc.
- Le téton d'arrêt pour la réaction fixe est en acier zingué Ø4 mm. ou fileté M4 (sur demande).
- Ils peuvent être fournis avec ou sans poignée.
- Sur demande bouchon de fermeture dell'encadrement de l'instrument avec indication du sens de l'augmentation.

Son volantitos de maniobra empleados con indicadores analógicos y analógico-digitales con movimiento gravitacional (tipo P-P) o a reacción fija (tipo P-FP). La introducción del instrumento en el volantito se obtiene a presión y se bloquean con 3 ganchos..


- Utilizados con los indicadores I60, I60F, I90, I90F, IN90, IN90F (ver tabla).
- Volantitos de tecnopoliómero reforzado, de color negro, resistentes a solventes, aceites, grasas, etc.
- Cubo con inserto de aluminio con orificio Ø8 mm. A pedido orificios pulidos tolerancia H8, ranuras para chaveta, orificios transversales, etc.
- El perno de tope para la reacción fija es de acero cincado Ø4 mm o fileteado M4 (a pedido).
- Se pueden suministrar con o sin manija.
- A pedido tapón de cierre del hueco del instrumento con indicación del sentido de incremento.

Volantini - Volant - Volantito

Indicatore Indicateur Indicador	P100P	P100FP	P125P	P125FP	P150P	P150FP	P175P	P175FP	P200P	P200FP
I60	IP100P									
I60F		IF100P								
I90			IP125P		IP150P		IP175P		IP200P	
I90F				IF125P		IF150P		IF175P		IF200P
IN90				IPN125P		IPN150P		IPN175P		IPN200P
IN90F					IFN125P		IFN150P		IFN175P	IFN200P

Volantino con indicatore - Volant avec indicateur - Volantito con indicador

Tabella di accoppiamento volantino con indicatore
Tableau de connexion volant avec indicateur
Tabla de acople volantito con indicador



Tappo di chiusura (+/-)
Bouchon de fermeture (+/-)
Tapón de cierre (+/-)




Piolino di fermo
Téton d'arrêt
Perno de tope




Ganci di bloccaggio strumento
Crochets de blocage instrument
Ganchos de bloqueo instrumento

TIPO-TYPE-TIPO	De	H	H1	Dm	H2	Dp	I	H3
P100P - P100FP	100	55	20	32	15	4	25	24
P125P - P125FP	125	60	25	38	19,5	4	33 -34	35
P150P - P150FP	150	64,5	30	38	21,5	4	33 -34	35
P175P - P175FP	175	66,5	32	48	26,5	4	33 -34	35
P200P - P200FP	200	68,5	34	48	28,5	4	33 -34	35

VOLANTINI per indicatori a reazione gravitazionale - VOLANTS pour indicateurs gravitationnels - VOLANTITOS para indicadores gravitacionales



VOLANTINI per indicatori a reazione fissa - VOLANTS pour indicateurs à réaction fixe - VOLANTITOS para indicadores a reacción fija



VOLANTINI

STRUMENTI COMBINABILI

VOLANTS

INSTRUMENTS COMBINABLES

VOLANTITOS

INSTRUMENTOS COMBINABLES

P100FP I60F

I90F IN90F

P125FP

I90F IN90F

P150FP

I90F IN90F

P175FP

I90F IN90F

P200FP

I90F IN90F

P100P I60

I90 IN90

P125P

I90 IN90

P150P

I90 IN90

P175P

I90 IN90

P200P

I90 IN90

P 70-P90 / P100-P125



VOLANTINI PER INDICATORI GRAVITAZIONALI

VOLANTS POUR INDICATEURS GRAVITATIONNELS

VOLANTITOS PARA INDICADORES GRAVITACIONALES

I volantini di manovra **P70, P90, P100, P125** sono utilizzati con gli indicatori analogici e analogico-digitale con tipo di movimento gravitazionale **I60, I80, IN80**.

- Lo strumento, inserito nella sua sede, viene bloccato con un grano.
- Volantini in duroplastico rinforzato, di colore nero, resistenti a solventi, oli, grassi etc.
- Mozzo in acciaio. A richiesta fori alesati tolleranza H8, cave, fori trasversali, etc.

Les volants de manoeuvre P70, P90, P100, P125 sont employés avec des indicateurs analogiques et analogiques-digitales avec type de mouvement gravitationnel. L'instrument, introduit dans son emplacement, est bloqué par un grain.

- Utilisés avec les indicateurs I60, I80, IN80.
- Volants en matériel thermodurcissable renforcé, de couleur noire, résistants aux dissolvants, huiles, graisses, etc.
- Moyeu en acier. Sur demande forures alésées tolérance H8, gorges, forures transversales, etc.

Los volantitos de maniobra P70, P90, P100, P125 son empleados para indicadores analógicos y analógico-digitales con tipo de movimiento gravitacional. El instrumento, colocado en su sede, se bloquea con un grano.

- Utilizados con los indicadores I60, I80, IN80.
- Volantitos en duroplasto reforzado, de color negro, resistentes a solventes, aceites, grasas, etc.
- Cubo de acero. A pedido orificios pulidos tolerancia H8, ranuras, orificios transversales, etc

Volantini - Volant - Volantito

Indicatori Indicateurs Indicadores	P70	P90	P100	P125
I60	IP70		IP100	
I80		IP90		IP125
IN80		IPN90		

Volantino con indicatore
Volant avec indicateur
Volantito con indicador


Tabella di accoppiamento volantino-indicatore
Tableau de connexion volant avec indicateur
Tabla de acople volantito con indicador



VOLANTINO
per indicatori gravitazionali

VOLANT
pour indicateurs gravitationnels

VOLANTITO
para indicadores gravitacionales



TIPO	DIMENSIONI			
TYPE	DIMENSIONS			
TIPO	DIMENSIONES			
	A	B	D	E
P70	74	57	24	11
P90	93,5	82	30	14
P100	100	57	24	11,5
P125	125	82	30	15

VOLANTINI	STRUMENTI COMBINABILI
VOLANTS	INSTRUMENTS COMBINABLES
VOLANTITOS	INSTRUMENTOS COMBINABLES
P70	I60
P90	I80
P100	I60
P125	I80

P-



VOLANTINI A DISCO PER INDICATORI GRAVITAZIONALI

VOLANTS À DISQUE POUR INDICATEURS GRAVITATIONNELS

VOLANTITOS A DISCO PARA INDICADORES GRAVITACIONALES

I volantini di manovra **P140 - P160 - P180 - P170 - P200** sono impiegati con indicatori analogici e analogico-digitali con movimento gravitazionale.

- **Lo strumento, inserito nella sua sede, viene bloccato con un grano.**
- Utilizzati con gli indicatori **I80, IN80 (P140 - P160 - P180), I100, I100P (P170 - P200)**.
- Volantini in duroplasto rinforzato, di colore nero, resistenti a solventi, oli, grassi, etc.
- Mozzo in acciaio o in alluminio. A richiesta fori alesati tolleranza H8, cave, fori trasversali,etc.
- Il piolo di fermo per la reazione fissa è in acciaio zincato ø4 mm o filettato M4 (a richiesta).
- Sono forniti con o senza maniglia.

Ce sont des volants de manœuvre employés avec des indicateurs analogiques et analogiques-digitales avec mouvement gravitationnel.

- **L'instrument, introduit dans son emplacement, est bloqué par un grain.**
- Utilisés avec les indicateurs **I80, IN80 (P140 - P160 - P180), I100, I100P (P170 - P200) (voir tableau).**
- Petits volants en matériel thermoréductible renforcé, de couleur noire, résistants aux dissolvants, huiles, graisses, etc.
- Moyeu en acier ou aluminium. À la demande forures alésées tolérance H8, gorges, forures transversales, etc.
- Ils peuvent être fournis avec ou sans poignée.

Son volantitos de maniobra empleados para indicadores analógicos y analógico-digitales con movimiento a reacción gravitacional.

- **El instrumento, colocado en su sede, se bloquea con un grano.**
- Utilizados con los indicadores **I80, IN80 (P140 - P160 - P180), I100, I100P (P170 - P200) (ver tabla).**
- Volantitos en duroplasto reforzado, de color negro, resistentes a solventes, aceites, grasas, etc.
- Cubo de acero o aluminio. A pedido orificios pulidos tolerancia H8, ranuras, orificios transversales,etc.
- Se suministran con o sin manija.

Volantini - Handwheels - Handräder

	P140	P160	P180	P170	P200
I80	IP140	IP60	IP180		
IN80	IPN140	IPN160	IPN180		
I100-I100P				IP170	IP200

Volantino con indicatore
Volant avec indicateur
Volantito con indicador

Tabella di accoppiamento volantino-indicatore
Tableau de connexion volant avec indicateur
Tabla de acople volantito con indicador



VOLANTINI P


VOLANTS P

VOLANTITOS P

per indicatori gravitazionali

pour indicateurs gravitationnels

para indicadores gravitacionales



TIPO TYPE TIPO	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONES				
	E	H	D	C	H1
P140	140	76	35	82	45-61
P160	160	76	35	82	61-72
P180	180	78	35	82	61-72
P170	170	82	35	106	72-94
P200	200	82	35	106	72-94

VOLANTINI STRUMENTI COMBINABILI

VOLANTS INSTRUMENTS COMBINABLES

VOLANTITOS INSTRUMENTOS COMBINABLES

P140	I80	IN80
P160	I80	IN80
P180	I80	IN80
P170		I100 - I100P
P200		I100 - I100P

ACCESSORI VOLANTINI P-P, P-FP

ACCESSOIRES VOLANTS P-P, P-FP

ACCESORIOS VOLANTITOS P-P, P-FP




MOZZO - MOYEU - CUBO

I volantini della serie **P-P** e **P-FP** sono normalmente forniti con mozzo con boccola in alluminio con foro ø8 H8; a richiesta con fori alesati tolleranza H8, fori trasversali, cave per chiavetta, etc.

*Les volants de la série **P-P** et **P-FP** sont normalement fournis avec moyeu à bague en aluminium avec forure ø8 H8, à la demande avec forures alésées tolérance H8, forures transversales, rainures pour clavette, etc.*

Los volantitos de la serie **P-P** y **P-FP** generalmente se suministran con un casquillo de aluminio con orificio ø8 H8; a pedido con orificios pulidos tolerancia H8, orificios transversales, ranuras para chaveta, etc.



TIPO	FORO	FORO CON SEDE CHIAVETTA				
TYPE	FORURE	FORURE AVEC RAINURE				
TYPO	ORIFICIO	ORIFICIO CON RANUR				
P100P-P100FP	8	10				
P125P-P125FP	8	12	16	12		
P150P-P150FP	8	12	16	12		
P175P-P175FP	8	16	20	20		
P200P-P200FP	8	16	20	20		

MANIGLIE - POIGNÉES - MANIJAS


Le maniglie per i volantini della serie **P-P** e **P-FP** sono in tecnopolimero rinforzato, di colore nero, resistenti a solventi, oli, grassi etc.

*Les poignées pour les volants de la série **P-P** et **P-FP** sont en technopolymère renforcé, de couleur noire, résistants aux solvants, huiles, graisses etc.*

Las manijas para los volantitos de la serie **P-P** y **P-FP** son de tecnopoliémero reforzado, de color negro, resistentes a solventes, aceites, grasas, etc.

MG

Impugnatura girevole
Poignée tournante
Manija giratoria



TIPO

TYPE

TIPO

A

B

C

D

E

TIPO

TYPE

TIPO

A

B

B₂

C


D

E

TIPO	A	B	C	D	E
MG50	19	50	11	M5	10
MG70	28	67	11	M5	12
MG80	32	78	11	M5	12

MGR

Impugnatura girevole ribaltabile
Poignée tournante abattante
Manija giratoria volcable



TIPO

TYPE

TIPO

A

B

B₂

C

D

E

TIPO	A	B	B ₂	C	D	E
MGR70	28	67	77	15	M5	12
MGR80	32	78	88	15	M5	12

ACCESSORI VOLANTINI P

ACCESSOIRES VOLANTS P

ACCESORIOS VOLANTITOS P




Mozzo - MOYEU - CUBO

I volantini della serie P sono normalmente forniti con mozzo in acciaio zingato non forato; a richiesta con fori alesati tolleranza H8, fori trasversali, cave per chiavetta, etc.

Les volants de la série P sont normalement fournis avec moyeu en acier zingué sans forure; à la demande avec forures alésées tolérance H8, forures transversales, rainures pour clavette etc.

Los volantitos de la serie P generalmente se suministran con un cubo de acero cincado no perforado; a pedido con perforaciones pulidas tolerancia H8, orificios transversales, ranuras para chaveta, etc.





TIPO	FORO	FORO CON SEDE CHIAVETTA
TYPE	FORURE	FORURE AVEC RAINURE
TIPO	ORIFICIO	ORIFICIO CON RANUR
P70 - P90	10	12
P100 - P125	10	12
P140 - P160 - P180		
P170 - P200		

MANIGLIE - POIGNÉES - MANIJAS



Le maniglie per i volantini della serie P sono in termoindurente rinforzato, di colore nero, resistenti a solventi, oli, grassi etc.

Les poignées des volants de la série P sont en matériel thermoudurcissable renforcé, de couleur noire, résistants aux dissolvants, huiles, graisses, etc.

Las manijas para los volantitos de la serie P son de duroplasto reforzado, de color negro, resistentes a solventes, aceites, grasas, etc.



TIPO	A	B	C	D
TYPE				
MG40	17	45	8	M8
MG55	23	61	10	M8
MG65	25	72	13	M10
MG85	28	94	13	M10
MGR	24	75	7	M5



AP90 - AP90N - APFL



INDICATORE DI POSIZIONE DA PANNELLO

INDICATEUR DE POSITION À PANNEAU

INDICADOR DE POSICIÓN PARA PANEL

Sono indicatori meccanici con **fissaggio a pannello** utilizzati per la lettura di misure, angoli, spostamenti, etc.


- **AP90:** indicazione analogica della misura su un quadrante di controllo a scala circolare graduata. Ad ogni giro dell'albero di comando la lancetta compie una frazione di giro. Il numero di giri necessari perché la lancetta compia un giro completo del quadrante costituisce il rapporto dell'indicatore.
- **APFL, AP90N:** indicazione analogico-digitale. La lettura avviene su un numeratore (4 cifre APFL, 5 cifre AP90N, cifra rossa per indicare i decimali) e su un quadrante di controllo graduato. La lancetta compie un giro completo ad ogni giro dell'albero di comando, ed effettua la lettura dei valori decimali.
- Cassa in policarbonato autoestinguente. Protezione IP54. Temperatura max. 80°C.
- Alberino di comando posteriore per attacco diretto o con trasmissione flessibile.
- Il fissaggio sul pannello si effettua per l'AP90 e AP90N con 2 inserti filettati M4x10 posti sul retro dello strumento e a mezzo flangia per l'APFL..

Ce sont des indicateurs mécaniques de position, **fixation à panneau**, utilisé pour la lecture de mesures, angles, déplacements, etc.

- **AP90:** indication analogique de la mesure sur un cadran de contrôle à échelle circulaire graduée. À chaque tour de l'arbre de commande l'aiguille accomplit une fraction de tour. Le nombre de tours nécessaires à l'aiguille pour effectuer un tour complet du cadran constitue le rapport de l'indicateur.
- **APFL, AP90N:** indication analogique-digitale. La lecture advient sur un numérateur (4 chiffres APFL, 5 chiffres AP90N, chiffre rouge pour indiquer les dixième-s) et sur un cadran de contrôle gradué. L'aiguille accomplit un tour complet à chaque tour de l'arbre de commande, et effectue la lecture des valeurs décimales.
- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP54. Température max. 80°.
- Petit arbre de commande postérieur pour attache directe ou avec transmission flexible.
- Le fixage sur le tableau s'effectue pour AP90 et AP90N avec deux insertions filetées M4x10 situées sur l'arrière de l'instrument; au moyeu de bride pour APFL.

Son indicadores mecánicos de posición, con **fijación a panel**, utilizados para la lectura de medidas, ángulos, desplazamientos, etc.

- **AP90:** indicación analógica de la medida sobre un cuadrante de control a escala circular graduada. A cada giro del árbol de mando, la aguja cumple una fracción de giro. El numero de vueltas necesarios para que la aguja cumpla un giro completo del cuadrante constituye la relación del indicador.
- **APFL, AP90N:** indicación analógico-digital. La lectura se realiza sobre un numerador (4 cifras APFL, 5 cifras AP90N, cifra roja para indicar los décimas) y sobre un cuadrante de control graduado. La aguja cumple un giro completo a cada giro del árbol de mando y efectúa la lectura de los valores decimales.
- Caja de policarbonato con auto-extinción. Protección IP54. Temperatura máx. 80°.
- Pequeño árbol de salida posterior. Conexión directa o con transmisión flexible.
- La fijación sobre el panel se efectúa para AP90 y AP90N con 2 insertos fileteados M4x10 colocados en la parte trasera del instrumento por medio de una brida para APFL.



AP90 - AP90N



TIPO	RAPPORTO DI RIDUZIONE	SCALA DEL QUADRANTE
TYPE	RAPPORT DE RÉDUCTION	ÉCHELLE DU CADRAN
TIPO	RELACIÓN DE REDUCCIÓN	ESCALA DEL CUADRANTE
AP90	2:1 - 4:1 - 6:1 - 10:1 - 12:1 - 20:1 - 24:1 - 30:1 - 36:1 40:1 - 60:1 - 100:1 - 120:1 - 200:1	0-6; 0-10; 0-12; 0-20; 10-0-10; 20-0-20; 0-24; 0-25; 0-30 0-36; 0-40; 0-50; 0-60; 0-80; 0-100
TIPO	INDICAZIONE DOPO UN GIRO	SCALA DEL QUADRANTE
TYPE	INDICATION APRÈS UN TOUR	ÉCHELLE DU CADRAN
TIPO	INDICACIÓN LUEGO DE UNA VUELTA	ESCALA DEL CUADRANTE
APFL	000 1 - 0002 - 000 4 - 000 5 - 000 6 - 000 8 -00 10 001 5 - 002 0 - 002 5 - 003 0 - 004 0 - 005 0 -006 0	0-10; 0-15; 0-20; 0-25; 0-30; 0-40; 0-50; 0-60; 0-80; 0-100 100 DIVISIONI - DIVISIONS-DIVISIONES
AP90N	0000 1 - 00002 - 0000 4 - 0000 5 - 0000 6 - 0000 8 -000 10 0001 5 - 0002 0 - 0002 5 - 0003 0 - 0004 0 - 0005 0 -0006 0	0-10; 0-15; 0-20; 0-25; 0-30; 0-40; 0-50; 0-60; 0-80; 0-100 100 DIVISIONI - DIVISIONS - TEILUNGEN

IN FASE DI ORDINE PRECISARE - AU MOMENT DE LA COMMANDE PRÉCISER - EN FASE DE PEDIDO PRECISAR

Tipo - Type - Tipo	AP90 - AP90N - APFL
AP90: Rapporto di riduzione - <i>Rapport de réduction</i> - Relación de reducción	R=.....
APFL - AP90N: Indicazione dopo un giro - <i>Indication après un tour</i> - Indicación luego de una vuelta	I=
Senso di incremento della misura - <i>Sens de l'augmentation de la mesure</i> - Sentido de incremento	DX= orario - <i>horaire</i> -horario SX= antiorario - <i>antihoraire</i> - antihorario
Scala del quadrante - <i>Échelle du cadran</i> - Escala cuadrante	vedi tabella - <i>voir tableau</i> - ver tabla

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

AP90 R 20/1 0-20 DX

AP90N 10 0-10 SX

OL2F-OL2I-OL2FA-OL2IA



INDICATORE DI POSIZIONE DA PANNELLO

INDICATEUR DE POSITION À PANNEAU

INDICADOR DE POSICIÓN PARA PANEL

Questi indicatori meccanici digitali sono utilizzati per la lettura diretta di misure, quali angoli, spostamenti, etc., su un contatore a quattro cifre. La trasmissione del moto avviene tramite un albero di uscita posto sul retro dello strumento, direttamente o con una trasmissione flessibile. Un treno di ingranaggi, con rapporto adeguato, trasferisce il movimento al contatore, ad indicare la regolazione effettuata.

- Cassa in alluminio pressofuso. Protezione IP54. Temperatura 80°C max.
- Modelli: **OL2F** per lettura con vista frontale; **OL2I** per lettura con vista inclinata; **OL2FA, OL2IA** con vite di posizionamento della misura.
- Contatore a 4 cifre, altezza cifre 9 mm con lente. Misure decimali od in pollici.
- Uscita dell'albero di comando: sul retro o verso il basso.

Cet indicateur mécanique digital est utilisé pour la lecture directe de mesures, telles que: angles, déplacements, etc. sur un compteur à quatre chiffres. La transmission du mouvement advient au moyen d'un arbre de sortie placé derrière l'instrument, directe ou avec une transmission flexible. Un train d'engrenages, avec un rapport proportionné, transmet le mouvement au compteur, et indique le réglage effectué. Mesures décimales ou en pouces.



- Boîtier en aluminium moulé sous pression. Protection IP54. Température max . 80°.
- Versions **OL2F** pour lecture avec vue frontale; **OL2I** pour lecture avec vue inclinée; **OL2FA, OL2IA avec vis de positionnement de la mesure.**
- Compteur à quatre chiffres. Hauteur des chiffres 9 mm avec lentille.
- Sortie de l'arbre de commande postérieur, arrière ou vers le bas.

Este indicador mecánico digital es utilizado para la lectura directa de medidas, como ángulos, desplazamientos, etc., sobre un contador a cuatro cifras. La transmisión del movimiento se produce a través de un árbol de salida colocado detrás del instrumento, directa o con una transmisión flexible. Un tren de engranajes, con relación adecuada, transfiere el movimiento al contador indicando la regulación efectuada. Medidas decimales o en pulgadas.


- Caja de aluminio fundición inyectada. Protección IP54. Temperatura máx. 80°.
- Tipo **OL2F** lectura con vista frontal, tipo **OL2I** lectura con vista inclinada; **OL2FA, OL2IA con tornillo de colocación de la medición.**
- Contador a cuatro cifras. Altura números 9 mm con lente.
- Salida del árbol de mando posterior: por detrás o hacia debajo.

TIPO TYPE TIPO	INDICAZIONE DOPO UN GIRO INDICATION APRÈS UN TOUR INDICACIÓN LUEGO DE UNA VUELTA
OL2F- OL2I - OL2FA - OL2FA	mm 000 1 - 0002 - 000 4 - 000 5 - 000 6 - 000 8 - 00 10 - 001 5 - 002 0 - 002 5 - 003 0 - 003 5 - 004 0 - 005 0 - 0060
OL2F- OL2I - OL2FA - OL2IA	pollici - inches - Inches 0 031 0 039 000 7 00 11 00 15 00 19


SENSO DI ROTAZIONE SENS DE ROTATION SENTIDO DE ROTACIÓN




OL2-F
Vista frontale
Vue frontale
Vista frontal



OL2-I
Vista inclinata
Vue inclinée
Vista inclinada



ALBERO DI COMANDO - ARBRE DE COMMANDE - ÁRBOL DE MANDO



IN FASE DI ORDINE PRECISARE - AU MOMENT DE LA COMMANDE PRECISER - EN FASE DE PEDIDO PRECISAR

TIPO - TYPE - TIPO

VISTA - VUE - VISTA

USCITA DELL'ALBERO DI COMANDO

SORTIE DE L'ARBRE DE COMMANDE

SALIDA DEL ÁRBOL DE MANDO

ATTACCO DELL'ALBERO - ATTACHE DE L'ARBRE - CONEXIÓN DEL ÁRBOL

INDICAZIONE DOPO UN GIRO - INDICATION APRÈS UN TOUR

INDICACIÓN LUEGO DE UNA VUELTA

SENSO DI INCREMENTO DELLA MISURA - SENS DE L'AUGMENTATION DE LA MESURE

SENTIDO DE INCREMENTO DE LA MEDIDA

OL 2F - OL2I - OL 2FA - OL2IA

F= Frontale - Frontale - Frontal

I= Inclinata - Inclinée - Inclinada

1: uscita sul retro - 2: verso il basso

1: arrière - 2: vers le bas

1: por detrás - 2: hacia abajo

A - B - C

un giro=... un tour=...

una vuelta=...

DX (orario) - SX (antiorario) - DX (horaire) - SX (antihoraire)

DX (horario) - SX (antihorario)

SIMPLEX



INDICATORE AD ASTA SCORREVOLE

INDICATEUR À TIGE COULISSANTE

INDICADOR A VARILLA CORREDIZA

Questo indicatore meccanico digitale ad asta scorrevole viene utilizzato per la lettura diretta della distanza tra due elementi di una macchina. Con il trascinamento dell'asta si ottiene il valore dello spostamento effettuato.

- Cassa pressofusa, coperchio in tecnopolimero autoestinguente. Protezione IP54. Temperatura 70°C.
- Contatore a quattro cifre. Altezza cifre 9 mm con lente. Misure decimali od in pollici.
- **Simplex A** con incremento della misura con asta tirata verso il basso. **Simplex B** con incremento della misura con asta spinta verso l'alto.

Cet indicateur mécanique digital à tige coulissante est utilisé pour la lecture directe de la distance entre deux éléments d'une machine.

Avec le trainement de la tige on obtient la valeur du déplacement effectué. Mesures décimales ou en pouces.

- Boîtier moulé sous pression, couvercle en polycarbonate ininflammable. Protection IP54. Température max. 70°.
- Compteur à quatre chiffres. Hauteur des chiffres 9 mm. avec lentille.
- **Simplex A** avec augmentation de la mesure avec tige tirée vers le bas. **Simplex B** avec augmentation de la mesure avec tige tirée vers le haut.

Este indicador mecánico digital a varilla corrediza es utilizado para la lectura directa de la distancia entre dos elementos de una máquina.

Con el arrastre de la varilla se obtiene el valor del desplazamiento efectuado. Medidas decimales o en pulgadas.

- Caja de fundición inyectada, tapa de policarbonato con auto-extinción. Protección IP54. Temperatura máx 70°.
- Contador a 4 cifras. Altura cifras 9 mm con lente.
- **Simplex A** con incremento de la medida con varilla corrida hacia abajo. **Simplex B** con incremento de la medida con varilla tirada hacia arriba.

MONTAGGIO

L'asta deve essere trascinata dalla parte mobile della macchina. Togliere lo sportellino (facendo leva con un cacciavite) posto sul frontale e regolare la misura alla posizione iniziale (0): spostare l'ingranaggio a sinistra, ruotarlo e riportarlo nella sua posizione.


MONTAGE

La tige doit être entraînée par la partie mobile de la machine. Enlever le volet (en faisant levier avec un tournevis) placé sur l'avant et régler la mesure sur la position initiale (0): déplacer l'engrenage à gauche, le tourner et enfin, le remettre dans sa position.

MONTAJE

La varilla debe ser arrastrada por la parte móvil de la maquina. Quitar la portezuela (haciendo palanca con un destornillador) colocada sobre la parte frontal y regular la medida sobre la posición inicial (0): desplazar el engranaje hacia la izquierda, girarlo y colocarlo nuevamente en su posición.

SIMPLEX	100	200	300	500	700
Misura - Mesure - Medida 100	200	300	500	700	
Indicazione - Indication - Indicación	100 0	200 0	300 0	500 0	700 0
L	130	230	330	530	730



SIMPLEX 30



INDICATORE AD ASTA SCORREVOLE

INDICATEUR À TIGE COUSSIANTÉ

INDICADOR A VARILLA CORREDIZA

Questo indicatore meccanico digitale ad asta scorrevole viene utilizzato per la lettura diretta della distanza tra due elementi di una macchina. Con il trascinamento dell'asta si ottiene il valore corrispondente allo spostamento effettuato.

- Cassa pressofusa. Protezione IP54. Temperatura 80°C.
- Contatore a tre cifre; altezza cifre 9 mm con lente. Misura massima 35 mm = 35,0. Misure decimali od in pollici.
- Modelli: **SIMPLEX30A** = vista in alto; **SIMPLEX30B** = vista inclinata; **SIMPLEX30-M** con tasteggiio e molla di richiamo.
- Incremento della misura con asta tirata verso il basso (a richiesta con asta spinta verso l'alto).

Cet indicateur mécanique digital à tige coulissante est utilisé pour la lecture directe de la distance entre deux éléments d'une machine. Avec le traînement de la tige on obtient la valeur correspondante au déplacement effectué. Mesures décimales ou en pouces.

- Boîtier moulé sous pression. Protection IP54. Température max. 80°.
- Compteur à trois chiffres; hauteur des chiffres 9 mm avec lentille. Mesure maximum 35 mm = 35,0.
- Type: **SIMPLEX30A**= vue en haut, **SIMPLEX30B**= vue inclinée; **SIMPLEX30-M** avec tâteur et ressort de rappel.
- Augmentation de la mesure avec tige tirée vers le bas. À la demande avec tige tirée vers le haut.

Este indicador mecánico digital a varilla corrediza es utilizado para la lectura directa de la distancia entre dos elementos de una máquina. Con el arrastre de la varilla se obtiene el valor correspondiente al desplazamiento efectuado. Medidas decimales o en pulgadas.

- Caja de fundición inyectada. Protección IP54. Temperatura máx 80°.
- Contador a tres cifras, altura cifras 9 mm con lente. Medida máxima 35 mm = 35,0.
- Tipo: **SIMPLEX30A**= desde arriba, **SIMPLEX30B**= vista inclinada, **SIMPLEX30-M** palpador y muelle de llamada.
- Incremento de la medida con varilla corrida hacia abajo. A pedido con varilla empujada hacia arriba.

MONTAGGIO

Lo strumento è applicato alla parte fissa della macchina in modo che l'asta sia trascinata dalla parte mobile.

MONTAGE



L'instrument est appliqué à la partie fixe de la machine de manière à ce que la tige soit traînée par la partie mobile.

MONTAJE

El instrumento se aplica a la parte fija de la máquina de manera que la varilla sea arrastrada por la parte móvil.




Contatore a 3 cifre
Compteur à trois chiffres.
Contador a tres cifras



30M
Con tastatore
Avec tâteur
Con palpador

VISTA A
VUE A
VISTA A



Vista in alto
Vue en haut
Vista en alto

Vista inclinada
Vue inclinée
Vista inclinada

**TACHIMETRI AD INDUZIONE****TACHYMETRES À INDUCTION****TAQUÍMETROS A INDUCCIÓN**

Per la misurazione, istante per istante, della velocità di rotazione o di traslazione, con una lettura accurata su un quadrante di controllo a scala circolare graduata.

- Corpo in materiale plastico nero antiurto, autoestinguente. Protezione IP64. Temperatura 70° max.
- **Fondo scala raggiungibile tra 150 e 3000 giri minuto.** Il rapporto tra giri e l'indicazione sul quadrante è a richiesta; quadrante a doppio senso di rotazione o a più scale.
- Compensazione in funzione della temperatura.
- Taratura dello strumento con vite di regolazione.
- Albero di comando su boccole autolubrificanti.
- Uscita dell'albero di comando a 90°.



Pour la mesure, instant par instant, de la vitesse de rotation ou de translation.

- Lecture précise sur échelle linéaire.
- **Fond d'échelle entre 150 et 3000 tours par minute.**
- Rapport entre tours et indication sur le cadran à la demande.
- Compensation en fonction de la température.
- Calibrage de l'instrument avec vis de réglage.
- Arbre de commande sur douilles autolubrifiantes.
- Corps en matière plastique noire antichoc, ininflammable. Protection IP64. Température max. 70°.
- Sortie de l'arbre de commande à 90°.
- Exécutions avec cadran à double sens de rotation et à plusieurs échelles.


Para la medición, instante por instante, de la velocidad de rotación o de translación.

- Lectura precisa sobre escala lineal.
- **Fondo escala alcanzable entre 150 y 3000 vueltas minuto.**
- Relación entre vueltas e indicación sobre el cuadrante a pedido.
- Compensación en función de la temperatura.
- Calibrado del instrumento con tornillo de regulación.
- Árbol de mando sobre casquillos autolubrificantes.
- Cuerpo de material plástico negro antigolpes con auto-extinción. Protección IP64. Temperatura 70° máx.
- Salida del árbol de mando a 90°.
- Con cuadrante a doble sentido de rotación. Cuadrante con más de una escala.


POSIZIONE DELL'ALBERO DI COMANDO
POSITIONS DE L'ARbre DE COMMANDE
POSICIÓN DEL ÁRBOL DE MANDO



ATTACCHI
ATTACHES
CONEXIONES



SENSO DI ROTAZIONE (ALBERO DI COMANDO)
SENS DE ROTATION (ARBRE DE COMMANDE)
SENTIDO DE ROTACIÓN (ARBOL DE MANDO)



TIPO	D	H	h	I	F	f
TC 80	82	76	13	39	37	20
TC 100	106	83	15	39	37	20

SCALA DEL QUADRANTE

ÉCHELLE DU CADRAN

ESCALA DEL CUADRANTE

0-150 / 0-200 / 0-300 / 0-400 / 0-500

0-600 / 0-800 / 0-1000

0-1500 / 0-2000 / 0-3000

AL



TACHIMETRO AD INDUZIONE A FLANGIA

TACHYMETRES À INDUCTION À BRIDE

TAQUÍMETROS A INDUCCIÓN A BRIDA

Per la misurazione, istante per istante, della velocità di rotazione o di traslazione, con una lettura accurata su un quadrante di controllo a scala circolare graduata.



- **Fondo scala raggiungibile tra 150 e 5000 giri minuto.**
- Rapporto tra giri ed indicazione sul quadrante a richiesta.
- Compensazione in funzione della temperatura.
- Taratura dello strumento con vite di regolazione.
- Albero di comando su boccole autolubrificanti.
- Scatola in alluminio con flangia di fissaggio. Protezione IP64. Temperatura 80° max.
- Uscita dell'albero di comando posteriore e attacco alla presa di moto diretto o con trasmissione flessibile M20x1.
- Esecuzioni con quadrante a doppio senso di rotazione e a più scale.
- Scala del quadrante: 0-100 / 0-150 / 0-200 / 0-400 / 0-500 / 0-800

Pour la mesure, instant par instant, de la vitesse de rotation ou de translation.

- Lecture précise sur échelle linéaire.
- **Fond d'échelle compris entre 150 et 5000 tours par minute.**
- Rapport entre tours et indication sur le cadran à la demande.
- Compensation en fonction de la température.
- Calibrage de l'instrument avec vis de réglage.
- Arbre de commande sur douilles autolubrifiantes.
- Boîte en aluminium avec bride de fixation. Protection IP64. Température max 80°.
- Sortie de l'arbre de commande postérieure et attache à la prise de mouvement direct ou avec transmission flexible.
- Exécutions avec cadran à double sens de rotation et à plusieurs échelles.
- Echelle du cadran: 0-100 / 0-150 / 0-200 / 0-400 / 0-500 / 0-800

Para la medición, instante por instante, de la velocidad de rotación o de translación.

- Lectura precisa sobre escala lineal.
- **Fondo escala alcanzable entre 150 y 5000 vueltas minuto.**
- Relación entre vueltas e indicación sobre el cuadrante a pedido.
- Compensación en función de la temperatura.
- Calibrado del instrumento con tornillo de regulación.
- Árbol de mando sobre casquillos autolubrificantes.
- Caja de aluminio con brida de fijación. Protección IP64. Temperatura 80° máx.
- Salida del árbol de mando posterior y conexión a la toma de movimiento directo o con transmisión flexible M20x1.
- Ejecuciones con cuadrante a doble sentido de rotación y con más de una escala.
- Escala del cuadrante: 0-100 / 0-150 / 0-200 / 0-400 / 0-500 / 0-800





TACHIMETRI AD INDUZIONE

TACHYMETRES À INDUCTION

TAQUÍMETROS A INDUCCIÓN

Per la misurazione, istante per istante, della velocità di rotazione o di traslazione, con una lettura accurata su un quadrante di controllo a scala circolare graduata.


- **Fondo scala raggiungibile tra 150 e 5000 giri minuto.**
- Rapporto tra giri ed indicazione sul quadrante a richiesta.
- Compensazione in funzione della temperatura.
- Taratura dello strumento con vite di regolazione.
- Albero di comando su boccole autolubrificanti.
- Cornice in acciaio inox, scatola in alluminio. Protezione IP64. Temperatura 80°C max.
- Uscita dell'albero di comando posteriore per attacco diretto alla presa di moto.

Pour la mesure, instant par instant, de la vitesse de rotation ou de translation.

- Lecture précise sur échelle linéaire.
- **Fond d'échelle compris entre 150 et 5000 tours par minute.**
- Rapport entre tours et indication sur le cadran à la demande.
- Compensation en fonction de la température.
- Calibrage de l'instrument avec vis de réglage.
- Arbre de commande sur douilles autolubrifiantes.
- Cadre en acier inox, boîte en aluminium. Protection IP64. Température max. 80°.
- Sortie de l'arbre de commande postérieur pour attache directe à la prise de mouvement.

Para la medición, instante por instante, de la velocidad de rotación o de translación.

- Lectura precisa sobre escala lineal.
- **Fondo escala alcanzable entre 150 y 5000 vueltas minuto.**
- Relación entre vueltas e indicación sobre el cuadrante a pedido.
- Compensación en función de la temperatura.
- Calibrado del instrumento con tornillo de regulación.
- Árbol de mando sobre casquillos autolubricantes.
- Marco de acero inox, caja de aluminio. Protección IP64. Temperatura 80° máx.
- Salida de árbol de mando posterior para conexión directa a la toma de movimiento



TIPO TYPE	SCALA DEL QUADRANTE ECHELLE DU CADRAN ESCALA DEL CUADRANTE						
	A	B	C	D	E	F	G
TS 50	57	10	27	22	30	50	40
TS 80	82	13	27	22	30	78	40
TS 100	106	15	27	22	30	78	40
TSE 82	82	13	29	22	30	50	-
TSF 100	106	15	29	22	30	50	-
TSU 130	127	15	33	30	20	70	-

TL



TACHIMETRI AD INDUZIONE

TACHYMETRES À INDUCTION

TAQUÍMETROS A INDUCCIÓN

Per la misurazione, istante per istante, della velocità di rotazione o di traslazione, con una lettura accurata su un quadrante di controllo a scala circolare graduata.



- Fissaggio a pannello mediante staffe.
- Cornice in acciaio inox, scatola in lamiera. Protezione IP64. Temperatura 70°C max.
- **Fondo scala raggiungibile tra 150 e 5000 giri minuto.**
- Rapporto tra giri ed indicazione sul quadrante a richiesta.
- Compensazione in funzione della temperatura.
- Taratura con vite di regolazione.
- Albero di comando su boccole autolubrificanti.
- Attacco alla presa di moto con trasmissione flessibile M20x1.
- Esecuzioni con quadrante a doppio senso di rotazione e a più scale.

Pour le mesurage, instant par instant, de la vitesse de rotation ou de translation.


- Fixation à panneau au moyen d'étriers.
- Cadre en acier inox, boîte en tôle. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture précise sur échelle linéaire.
- **Fond d'échelle compris entre 150 et 5000 tours par minute.** Rapport entre tours et indication sur le cadran à la demande.
- Compensation en fonction de la température.
- Calibrage avec vis de réglage.
- Arbre de commande sur douilles autolubrifiantes.
- Attache à la prise de mouvement avec transmission flexible M20x1.
- Exécution avec cadran à double sens de rotation et à plusieurs échelles.

Para la medición, instante por instante, de la velocidad de rotación o de translación.

- Fijación a panel mediante bridas.
- Marco de acero inox, caja de chapa. Protección IP64. Temperatura 80° máx.
- Lectura precisa sobre escala lineal.
- **Fondo escala alcanzable entre 150 y 5000 vueltas minuto:** relación entre vueltas y indicación sobre el cuadrante a pedido.
- Compensación en función de la temperatura.
- Calibrado con tornillo de regulación.
- Árbol de mando sobre casquillos autolubrificantes.
- Conexión a la toma de movimiento con transmisión flexible M20x1.
- Ejecuciones con cuadrante a doble sentido de rotación y con más de una escala.




Attacco per trasmissione flessibile
Attache pour transmission flexible
Conexión para transmisión flexible



ATTACCO C
ATTACHE C
CONEXIÓN C

Albero su cuscinetti
Arbre sur roulement à billes
Árbol sobre cojinetes



ATTACCO B
ATTACHE B
CONEXIÓN B



Alberino a bandiera
Petit arbre à bannière
Pequeño árbol a bandera

TIPO TYPE TIPO	SCALA DEL QUADRANTE ÉCHELLE DU CADRAN ESCALA DEL CUADRANTE				
	A	B	C	D	E
TL 80	82	70	6	35	20
TL 90	90	80	6	35	20
TL 110	106	97	6	35	20
0-100 / 0-150 / 0-200 / 0-400 / 0-500 0-600 / 0-800 / 0-1000 / 0-2000 0-3000 / 0-5000					


CRO



CRONOGIROMETRO CHRONOGYROMÈTRE CRONOGIRÓMETRO



Attacco per trasmissione flessibile
Attaché pour transmission flexible
Conexión para transmisión flexible



Rinvio 45°
Renvoi 45°
Reenvío 45°

Rinvio 90°
Renvoi 90°
Reenvío 90°

Utilizzato su macchine agricole e industriali, indica il numero dei giri del motore, delle prese di forza ed il totale delle ore di lavoro. Robusto e preciso, viene fornito completo della trasmissione flessibile ed, occorrendo, del rinvio ad angolo.

- Cornice in acciaio inox, scatola in lamiera. Protezione IP 64. Temperatura 80° max.
- Lettura accurata su scala lineare.
- Compensazione in funzione della temperatura.
- Rotazione indice in senso orario od antiorario.
- Attacco con trasmissione flessibile M20x1.
- Con rinvio ad angolo sullo strumento.
- Con quadrante di controllo a più scale.
- Con lampada d'illuminazione interna.

Cet instrument, utilisé sur machines agricoles et industrielles, indique le nombre de tours du moteur, des prises de force et le total des heures de travail. Robuste et précis, il est fourni avec la transmission flexible et, si nécessaire, avec renvoi à angle.

- Cadre en acier inox, boîte en tôle. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture précise sur échelle linéaire.
- Compensation en fonction de la température.
- Rotation de l'index dans le sens horaire ou antihoraire.
- Attache avec transmission flexible M20x1.
- Avec renvoi à angle sur l'instrument.
- Avec cadran de contrôle à plusieurs échelles.
- Avec lampe d'éclairage interne.

Utilizado para máquinas agrícolas e industriales. Indica el numero de las vueltas del motor, tomas de fuerza y el total de las horas de trabajo. Robusto y preciso, es suministrado dotado de la transmisión flexible y, si necesario, del reenvío a ángulo.

- Marco de acero inox, caja de chapa. Protección IP64. Temperatura 80° max.
- Lectura precisa sobre escala lineal.
- Compensación en función de la temperatura.
- Rotación índice en sentido horario y antihorario.
- Conexión con transmisión flexible M20x1.
- Con reenvío a ángulo sobre el instrumento.
- Con cuadrante con más de una escala.
- Con lámpara de iluminación interna.

TIPO TYPE TIPO	SCALA DEL QUADRANTE ÉCHELLE DU CADRAN ESCALA DEL CUADRANTE			
	A	B	C	D
CRO80	82	70	6	55
CRO90	90	80	6	55
CRO100	107	97	6	55
0-2500 0-3500 0-4000 RPM				0-2500 0-3500 0-4000 RPM
0-2500 0-3500 0-4000 RPM				0-2500 0-3500 0-4000 RPM

	Indicatore di posizione ad albero passante e accessori <i>Indicateurs de position à arbre creux et accessoires</i> Indicadores de posición a arbol pasante y accesorios
	Rinvii angolari e trasmissioni flessibili <i>Renvoi à angle et transmissions flexibles</i> Reenvios a angulo y transmisiones flexibles
	Indicatori di posizione programmabili alimentati a batteria <i>Indicateurs de position programmable à batterie</i> Indicadores de posición programable a batería
	Trasduttori rotativi potenziometrici e incrementali <i>Transducteurs potentiométriques et incrémentiels rotatifs</i> Transductores poteniometricos giratorios
	Trasduttori lineari potenziometrici e incrementali a filo <i>Transducteurs potentiométriques et incrémentiels linéaires à fil</i> Transductores poteniometricos y incrementales a hilo
	Trasduttori potenziometrici lineari assiali <i>Transducteurs potentiométriques linéaires axiales</i> Transductores poteniometricos lineales axial
	Sistemi di misura assoluti e incrementali a banda magnetica <i>Systèmes incrementaux absolu à bande magnétique</i> Sistemas incrementales absoluto a banda magnética
	Sistemi per monitoraggio <i>Système de surveillance</i> Sistemas de monitoreo
	Sistemi completi per la misura di spostamenti lineari angolari rotativi <i>Systèmes complètes pour la mesure linéaire, angulaire, rotatif</i> Sistemas completos para la medición giratorios, angular, lineal
	Unità di posizionamento asse e cambio formato <i>Unité de positionnement et servomoteurs</i> Unidad de posicionamiento y servomotores
	Visualizzatori contaimpulsi posizionatori tachimetri programmabili <i>Afficheurs, compte-impulsions, positionneurs, tachymètres programmables</i> Visualizadores, cuentaimpulsos, posicionadores, tacómetros
	Controlli di livello ad elica per materiali in polvere o granulari <i>Contrôles de niveau pour solides</i> Controles de nivel para sólidos
	Controlli di livello per la misura continua di solidi e liquidi <i>Contrôles pour la mesure continue de niveau pour solides et liquides</i> Controles para la medida continua de nivel para sólidos y líquidos
	Sensori e controlli di livello capacitivi e induttivi <i>Capteurs et contrôles capacitifs et inductifs</i> Sensors y controles capacitivos y inductivos
	Indicatori ad asta scorrevole e con fissaggio a pannello <i>Indicateurs à tige coulissante et de position à panneau</i> Indicadores a varilla corrediza y de posición
	Tachimetri e trasmissioni per tachimetri <i>Tachymètres et transmisiones flexibles pour tachymètres</i> Tacómetros y transmisiones flexibles para tacómetros
	Strumenti portatili <i>Instruments portatifs</i> Instrumentos portátiles

Equipment for Factory Automation



FIAMA



Transmission
mécanique

RINGSPANN AG

Réducteurs de
précision

Sumpfstrasse 7
CH-6300 Zug

Technique
de mesure

Téléphone +41 41 748 09 00
Télécax +41 41 748 09 09

Serrage
de précision

www.ringspann.ch
info@ringspann.ch